Aggiornamento offline del firmware/della dashboard dell'hotspot Huawei per i modelli



Attenzione: tenga presente che per l'aggiornamento locale del firmware è indispensabile collegare l'hotspot con il portatile mediante cavo USB.

Verifichi per prima cosa se l'hotspot può essere aggiornato online (attraverso WebGUI (http://192.168.8.1) nella scheda «Aggiorna»).

Guida per l'aggiornamento del firmware/della dashboard con Windows

- 1. Colleghi l'hotspot con il suo portatile Windows mediante il cavo USB in dotazione.
- 2. Faccia doppio clic sul file corrispondente al modello per avviare il wizard di aggiornamento del firmware:

Modello	Firmware	Dashboard
E5776s-32	E5776_Update_22.265.09.07.103.exe	Update_UTPS1.12.00.103_MAC1.12.00.103.exe
E5786s-32a	E5786_Update_21.299.01.06.103.exe	Update_WEBUI_17.100.07.02.103.exe
E5786Bs-32a	E5786_Update_21.313.17.03.103.exe	Update_WEBUI_17.100.14.01.103_NE5.exe

3. Faccia clic sul pulsante «**Start**» per iniziare l'aggiornamento del firmware. (gli screenshot mostrano l'aggiornamento del modello E5786s a titolo di esempio per tutti i modelli).

📥 Update Wizard	1 - E5786	- 🗆	×
	Welcome to the Update Wizard		
1	The wizard will update your device to version 21.299.01.06.103		
	Click start to update		
	Start	Canc	el

4. Il nuovo firmware viene ora aggiornato.

📥 Update Wizard	- E5786 — 🗆 🗙
	Updating
Ţ	Downloading programs
3	Pay attention to the following during the upgrade: 1.Make sure that the PC is running on full power. 2.Do not unplug your device. 3.Do not run other programs. 4.Do not shut down,sleep,hibernate,log off,switch user or restart the PC.
	Next Cancel

5. Chiuda il wizard di aggiornamento del firmware facendo clic su «Finish».

📥 Update Wizard -	E5786		X
	Finish		
•			
İ	U	pdate successful.	
I (4)	Current Firmware Ver	21.299.01.06.103	
0	•		•
			Finish

- 6. Attenda sino al riavvio dell'hotspot.
- 7. Faccia doppio clic sul file corrispondente al modello per avviare il wizard di aggiornamento della dashboard:

Modello	Firmware	Dashboard
E5776s-32	E5776_Update_22.265.09.07.103.exe	Update_UTPS1.12.00.103_MAC1.12.00.103.exe
E5786s-32a	E5786_Update_21.299.01.06.103.exe	Update_WEBUI_17.100.07.02.103.exe
E5786Bs-32a	E5786_Update_21.313.17.03.103.exe	Update_WEBUI_17.100.14.01.103_NE5.exe

8. Faccia clic sul pulsante «**Start**» per iniziare l'aggiornamento della dashboard. (Gli screenshot mostrano l'aggiornamento del modello E5786s a titolo di esempio per tutti i modelli).

📥 Update Wizar	d - Dashboard	<u>199</u> 84		×
	Welcome to the Update Wizard	/		
1	The wizard will update your device to version WEBUI_17.100.07.02.103			
ļ	Click start to update			
9				
	Start		Cancel	

9. La dashboard viene ora aggiornata.

📥 Update Wizard	I - Dashboard		×
	Updating		
Ī	Downloading programs		
3	Pay attention to the following during the upgrade: 1.Make sure that the PC is running on full power. 2.Do not unplug your device. 3.Do not run other programs. 4.Do not shut down,sleep,hibernate,log off,switch us PC.	er or restart ti	he
	Next	Cance	:1

10. Chiuda il wizard di aggiornamento della dashboard facendo clic su «Finish».

📥 Update Wizard -	Dashboard			×
	Finish			
•				
+	ι	Jpdate successful.		
I	Current Dashboard V	WEBUI_17.100.07.02.103		
(4)	•			▶
			Finis	sh

11. Ora può tornare a utilizzare il suo hotspot come di consueto e usufruire delle funzioni più recenti e dell'aggiornamento di sicurezza.